

Умови випробувань: агрофон – стерня пшениці, висота стерні - 12 см, маса соломи – 3,6 т/га;

Стан ґрунту в шарах 0-15 см: вологість – 6,8...12%; твердість – 3,3...3,7 МПа.

В цілому умови характеризуються як складні та не сприяють якісному виконанню поверхневого обробітку (лущення).


Режими роботи – установлена глибина ходу робочих органів 7-8 см; три робочі швидкості: 7 км/год, 11 км/год, 15 км/год.

Критерії оцінювання якості роботи – середня глибина спущеного шару, підрізання, загортання.

Ілюстрація якості виконання поверхневого обробітку ґрунту

(лущення) різними дисковими знаряддями

виробництва ТОВ "Краснянське СП "Агромаш"



Коментарі за результатами випробувань:

Тест проводився на поверхневому обробітку ґрунту в агрегаті з трактором потужністю 300 к.с .

Навіть за важких умов роботи всі протестовані типи машин виробництва ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», обладнані різними робочими органами, забезпечили якісне виконання технологічного процесу поверхневого обробітку стерні пшениці на швидкостях від 7 до 15 км/год і глибині 60 – 80 мм. При цьому характер впливу зміни робочої швидкості на якість роботи різних типів машин дуже близький (див. ілюстрацію – лінійні залежності зміни кожного показника у всіх агрегатах майже паралельні, а їх тренд має форму рівностороннього трикутника)

Глибина обробітку: Дискатор Д-8 та борона БДЛП-8 з зубчастим диском забезпечили однакову глибину обробітку ґрунту на швидкостях 7-15 км/год. При цьому глибина обробітку не залежить від швидкості і знаходитьться в діапазоні 80 мм. Борона БДЛП-8 з хвилястим диском також може працювати на означену глибину, але на малій швидкості (7 км/год.) суттєво вимільяється на 20 мм.

Підрізання бур'янів: Дискатор Д-8 та борона БДЛП-8 з зубчастим диском забезпечують значення цього показника близьке до 100 %. Причому на малих швидкостях борона працювала краще і стабільніше, а дискатор покращив свою роботу при збільшенні швидкості після 9 км/год. БДЛП-8 з хвилястим диском забезпечує дещо гіршу якість підрізання - близько 85 % (швидкість 7 км/год), яка з ростом швидкості (11-15 км/год) знижується і становить 40-50 %.

Загортання рослинних решток: Дискатор Д-8 та борона з зубчастим диском забезпечують загортання в одному діапазоні якості (80-85 %). При цьому БДЛП-8 з зубчастим диском на малих швидкостях 7 км/год випереджає варіодиск на 5-7 % по загортанню, а з ростом швидкості якість загортання дискатором росте інтенсивніше і сягає 90 %. Борона БДЛП-8 з хвилястим диском дозволяє загортати до 85 % решток на швидкості 15 км/год., але на менших робочих швидкостях цей показник знижується до рівня 60-65 %.

Резюме

Дискатор Д-8 та модернізована борона БДЛП-8 з зубчастим диском навіть за тяжких умов роботи спроможні забезпечувати якісний поверхневий обробіток ґрунту (лущення) у всіх можливих діапазонах робочих швидкостей (від 7 км/год до 15 км/год). При цьому якісні показники роботи обох агрегатів знаходяться на високому рівні, є практично ідентичними і повністю задовольняють вимоги традиційних технологій.

Борона БДЛП-8 з хвилястим диском за якісним показниками дещо по-іншому забезпечує процес поверхневого обробітку – значно більша кількість рослинних решток залишається на поверхні поля. Такий агрегат рекомендується для нової технології лущення (вертикальний обробіток), але одночасно може застосовуватись і в традиційних технологіях з прийнятною якістю роботи.

Місце проведення експериментів: с. Красне, Тиврівського р-ну, Вінницької обл.

Атестат акредитації ЦВТ УкрНДПВТ ім. Л. Погорілого № 2Н344 від 29 вересня 2014 р

Випробування провели: В.В. Погорілій, Л.П. Шустік, В.Г. Громадська, Н.П. Нілова, С.Г. Царану

**Показники якості виконання процесу поверхневого обробітку ґрунту
(лущення) різним агрегатами виробництва ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»**

Режим роботи	Дискатор-8			БДЛП-8 (зубчастий диск)			БДЛП-8 (хвилястий диск)		
	7	11	15	7	11	15	7	11	15
Швидкість руху, км/год	7	11	15	7	11	15	7	11	15
Середня глибина спущеного шару, см	7,87	7,60	7,91	7,62	7,92	7,75	7,36	7,04	6,49
Загортання рослинних решток, %	75,1	91,3	87,6	82,1	85,9	83,1	68,0	79,0	83,0
Підрізання бурянів, %	89,4	98,4	97,8	97,7	97,1	97,6	87,5	84,0	86,0

Характерний вигляд поверхні поля після проходу агрегату

